

贝尔佐纳 (Belzona®) 用于冷却塔的紧急修复

客户

美国佛罗里达州西北部的发电厂

施工时间

1996年12月

工况条件

冷却塔区域

问题

冷却塔区域的墙体和地板出现裂缝(渗漏)

产品

贝尔佐纳 (Belzona®) 3121 (MR7)

基材

混凝土

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导TCC-1的更新版指示进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

该修复连夜完成，工厂于次日重新投入运作，仅节水就为工厂节省约6000美金。

照片

- 冷却塔出现渗漏，并利用砂袋进行堵漏。
- 完成修复



1.



2.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn