

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 用于修复浮管

### 客户

美国墨西哥海湾的海上油港

### 施工时间

始于1994年

### 工况条件

浮管

### 问题

浮管出现大面积的深划伤

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 2211 ( MP Hi-Build高分子橡胶 )

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 9341 ( 增强带 )

### 基材

橡胶

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导SOS-12指示进行修复。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

更换45英尺长的软管成本约为40000美元，而且交货时间长。贝尔佐纳 ( Belzona® ) 施工的成本是1000美元，这为客户节省了接近40000美元。

### 照片

1. 施用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 9341 ( 增强带 ) 和特殊的分层技术
2. 即将固化的贝尔佐纳 ( Belzona® ) 2211 ( MP Hi-Build高分子橡胶 )
3. 修复后准备重新投入使用的浮管



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

**BELZONA®**  
修复 • 保护 • 增强