

贝尔佐纳(Belzona®)地面时刻准备迎接热水浸泡的挑战

客户
美国奥拉巴马州乳品厂

施工时间
2008年3月

工况条件
乳品厂的地板需要经常清洗与消毒，该区域摆放着装有热化学清洁剂的浸泡桶。

问题
原有的地板由于经常发生化学清洁剂泄漏已经严重老化损坏。该工厂只有在周六和周日才可停产。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)4181 (AHR乳浆抹面) 贝尔佐纳(Belzona®)5891 (热激活阻隔涂层)

基材
砖块和灰泥

施工程序
此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1和FPA-8进行。通过使用钻石研磨器及灰尘收集器移除原有的涂层。地面使用贝尔佐纳(Belzona®)4181进行修复，然后在表面使用贝尔佐纳(Belzona®)5891和一层防滑的混凝土进行覆盖。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
该工厂之所以选择贝尔佐纳(Belzona®)是因为其之前的成功经验以及能够在生产期内的短暂间歇中完成修复。

- 照片**
1. 原有的地面
 2. 进行表面预处理
 3. 在地面上进行敷涂施工
 4. 已重建完成的地面



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

