

贝尔佐纳 (Belzona®)为楼梯并提供防滑保护

客户

美国南密西西比州的海军基地

施工时间

1995年12月

工况条件

海军贵宾入口处的梯间

问题

楼梯发生松动和损坏，需要防滑保护

产品

贝尔佐纳(Belzona®)1341(超滑金属)
贝尔佐纳(Belzona®)4131(乳浆抹面)
贝尔佐纳(Belzona®)4911(乳浆TX-底胶)
贝尔佐纳(Belzona®)5111(陶瓷涂层)
贝尔佐纳(Belzona®)9221(幼粒防滑白混凝土)

基材

混凝土

施工程序


按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1和FPA-8进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

该施工提供了安全、美观的楼梯，深受海军的欢迎。

照片

1. 使用贝尔佐纳(Belzona®)4131对楼梯进行重整表面。
2. 使用贝尔佐纳(Belzona®)5111达到美观的效果，使用贝尔佐纳(Belzona®)1341的防滑系统以达到安全目的。
3. 在楼梯下部的平台，利用模板制造出防滑用的海军徽标。



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

