

贝尔佐纳(Belzona®)使医院的洗衣间地面焕然一新

客户

美国阿拉巴马州安尼斯顿医疗中心

施工时间

2007年12月

工况条件

医院欲更换洗衣间的地面涂层

问题

原有的地面涂层已磨损并成为员工滑倒的安全隐患。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)5231 (SG材料)

基材

混凝土

施工程序

此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-3进行。地面的混凝土经过打磨，以清除原有的涂层及并重建混凝土。此外，分别使用红色和灰色的贝尔佐纳(Belzona®)5231进行修复，以此对区域进行标识。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

该客户要求必须在一个星期内完成施工以恢复行人的通行。由于时间紧迫，贝尔佐纳(Belzona®)5231就成了最佳选择。一年以后此次施工仍然保持完好。

照片

1. 施工前的地面
2. 打磨后的地面
3. 使用贝尔佐纳(Belzona®)5231
4. 修复完的地面



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

