Volume CN-4 - No. 123
Ref: EN Vol. XI No. 29

贝尔佐纳（Belzona®)修复公司办公室伸缩缝

客户
田纳西某电力公司办公室

施工时间
1988年

工况条件
砖地板的伸缩缝

问题
原有的密封填料松动，对行人造成安全隐患。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)2221（MP Fluid高分子橡胶）

基材
砖

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-6进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
使用价值约30000美元的贝尔佐纳(Belzona®)产品对所有的伸缩缝进行了密封。使用10年之后，仍然保持完好。

照片
1. 电力公司的维修人员正在进行施工。安装泡沫撑条。
2. 敷涂贝尔佐纳(Belzona®)2221。
3. 密封后的伸缩缝。

1.

2.

3.

Copyright © Belzona International Limited