

贝尔佐纳 (Belzona®)修复输煤管弯头

客户
阿拉巴马火力发电厂

施工时间
1992年

工况条件
输煤管道

问题
煤尘磨损造成输煤管穿孔。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)1811 (陶瓷碳化物)

基材
铸铁

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导SHM-8进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

由于无法进入受损区域进行修复，因此在受损区域对面的管道部分开孔一边进行施工。此施工在厂内进行，修复也在原位进行。

照片

1. 在厂子院内对输煤管进行喷砂处理。
2. 在管道上开孔以便施工。
3. 在原位使用贝尔佐纳(Belzona®)1811耐磨损材料。然后再将切开的板焊接上。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn