

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 为供暖通风管堵漏

### 客户

美国德克萨斯州的石化厂

### 施工时间

1991年

### 工况条件

供暖通风线路中的管道

### 问题

冷却剂渗漏

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1111 ( 超级金属 )

### 基材

铜

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导VPF-11a进行修复。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

六年后，修复处仍然正常。

### 照片

1. 割开一孔以到达渗漏的管道。
2. 使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1111 ( 超级金属 ) 成功堵漏。



1.



2.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)