

贝尔佐纳 (Belzona®)有效控制医院的洗衣费用

客户
医院

施工时间
始于1994年

工况条件
干燥之前对衣服进行挤水处理，挤压压力高达270 bar (帕)。

问题
除了留在衣服中的尖锐物体引起机械损害外，设备长期运行过程中出现的磨损和撕裂也造成裂纹。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)2211 (MP Hi-build高分子橡胶)

基材
橡胶

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导VPF-5进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
更换一个新的隔板需要1400英镑，而贝尔佐纳(Belzona®)修复仅需10-20英镑。该医院有些隔板已被修复了5至6次。

- 照片**
1. 洗衣水压机
 2. 对裂纹进行处理以便使用贝尔佐纳(Belzona®)材料
 3. 贝尔佐纳(Belzona®)2211施工完毕



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

