

贝尔佐纳(Belzona®)通宵完成地面修复

客户
美国阿拉巴马州戴尔乳品厂

施工时间
2007年10月

工况条件
包装箱清洗机周边的地面

问题
地面受到侵蚀并且非常滑，已成为安全隐患，并降低了工人的工作效率。此次修复必须在8个小时内完成。


产品
贝尔佐纳(Belzona®)4111 (乳浆石英)

基材
混凝土

施工程序
此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1进行。在完成了清洁及研磨等前期准备工作后，先用橡皮刮刀将事先预热的贝尔佐纳(Belzona®)4111和泥浆混合物敷在修复处，然后用贝尔佐纳防滑混凝土料在表面进行加固。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
当其他产品受到时间限制而无法完成修复时，贝尔佐纳却能快速完成修复。即使在施工完成6个月后，此次修复仍然如新。

- 照片**
1. 肮脏的地面。
 2. 进行表面预处理工作。
 3. 使用胶带及贝尔佐纳(Belzona®)4911。
 4. 使用橡皮刮刀涂敷(Belzona®)4111泥浆涂料以及防滑混凝土料。




1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量管理认证体系要求生产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

