

贝尔佐纳 (Belzona[®])保护造纸机器过滤器

客户
法国的造纸厂

施工时间
1991年8月

工况条件
大型造纸机的不锈钢过滤器

问题
由于纸中高浓度的碳酸，导致设备受到严重腐蚀而出现穿孔。

产品
贝尔佐纳(Belzona[®])1111
贝尔佐纳(Belzona[®])1321

基材
不锈钢

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导TCC-1和TCC-5进行施工。使用贝尔佐纳(Belzona[®])1111密封穿孔，然后使用贝尔佐纳(Belzona[®])1321敷涂表面进行保护并防止进一步的腐蚀。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果
贝尔佐纳(Belzona[®])的施工使得造纸生产继续进行而未受中断。

照片

- 过滤器的全视图
- 贝尔佐纳(Belzona[®])1321的施工进行中
- 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn