

使用贝尔佐纳 (Belzona[®])重修烟囱受腐蚀的法兰面

客户
法国化肥生产厂

施工时间
1996年8月

工况条件
高烟囱顶部的酸性蒸汽排放器

问题
法兰面和可拆除的密封垫受到通过蒸发器的化学品的腐蚀及侵害。在一些区域，法兰的受腐蚀深度达到20-30毫米。

产品
贝尔佐纳(Belzona[®])2221
贝尔佐纳(Belzona[®])4111
贝尔佐纳(Belzona[®])4311

基材
钢

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导GSS-2、VPF-1、2和13并使用适当的改良技术进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果
在困难的工况条件下，简单的施工至关重要。贝尔佐纳(Belzona[®])4311具备极佳得耐化学性可以防止法兰受到进一步的腐蚀。

照片
1. 烟囱上困难的工况条件
2. 法兰得到重建和保护
3. 使用贝尔佐纳(Belzona[®])2221铸造新的密封垫



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn