

贝尔佐纳(Belzona®)抹面重建受损地面

客户
加拿大英属哥伦比亚一超市

施工时间
2007年

工况条件
红色环氧地面漆剥离脱落

问题
原有涂层下的积水已发出臭味，造成健康隐患。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)4131 (乳浆抹面)

基材
混凝土和环氧树脂地面涂层

施工程序
此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1进行。在施工过程中使用加热灯加速固化，以确保施工完成的区域能在第二天投入使用。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
贝尔佐纳乳浆抹面提供了坚固耐磨的地面以在最大程度上减少损害。

- 照片**
1. 使用橡皮刮刀清除受损的地面涂层。
 2. 该区域用VACU研磨机打磨。
 3. 使用贝尔佐纳(Belzona®)乳浆抹面进行施工。
 4. 使用加热灯以完成施工。




1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

