

贝尔佐纳 (Belzona®)修复水泥料斗的法兰

客户

马其顿共和国, USJE 的水泥厂

施工时间

2004年8月

工况条件

水泥料斗的法兰

问题

橡胶密封垫的失效导致在清空时水泥从料斗中掉落

产品

贝尔佐纳(Belzona®)1221 (超级E金属)

基材

钢

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导SOS-10b进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

此大型漏斗装满了水泥, 无法拆卸法兰也无法更换密封垫。因此可以现场密封法兰的贝尔佐纳(Belzona®) 解决方案是唯一既具备成本效益又快速修复的解决方案。

照片

1. 施工的状况
2. 贝尔佐纳(Belzona®)施工中
3. 施工完毕



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

