

贝尔佐纳 (Belzona[®])保护水泥包装机的钢板

客户

马其顿共和国，USJE的水泥厂

施工时间

2004年10月

工况条件

水泥包装机的钢座和钢板

问题

由于水泥袋的摩擦导致钢板和钢座的恶化

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])4811 (乳浆AR抹面)

基材

钢

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导SHM-13进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

最初此施工被作为试验，选择在廉价的金属底座上敷涂贝尔佐纳(Belzona[®])。一年后，对钢板进行检查，发现完全没有发生任何磨损。如使用贝尔佐纳(Belzona[®])1812，效果将会相似。

照片

1. 水泥包装机
2. 已敷涂的钢板和钢座在使用一年以后 (试验显示一年后并未发生磨损)
3. 修复的钢座与钢板



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>