

实际应用技巧

贝尔佐纳(Belzona®)保护(作为文物保护的)登记在册建筑物

客户

英国利物浦的地方政府承包商

施工时间

2001年9月

工况条件

一级登记建筑物

问题

车流、污染以及污垢使建筑的外观褪色

产品

贝尔佐纳(Belzona®)5151 (Hi-build涂层)

贝尔佐纳(Belzona®)3111 (弹性膜)

基材

在砖瓦上敷涂贝尔佐纳(Belzona®)3111

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导WPA-1进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

在11年前,此建筑物已经敷涂过贝尔佐纳(Belzona®)3111以防止外部的水与潮气的渗透。在检查后发现,虽然出现了污垢,但是贝尔佐纳(Belzona®)的涂层仍然保持良好的状态,可以继续使用。客户决定使用可以自然清洁的贝尔佐纳(Belzona®)涂层比进行清洁更佳。在施工4年后,此建筑仍然外观良好。

照片

1. 施工前
2. 正在施工中,处理过的表面
3. 施工完毕



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

