

## 贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)修复采矿场输送带

### 客户

英国曼彻斯特地方仓库

### 施工时间

2000年6月

### 工况条件

沙输送带

### 问题

输送带上出现600毫米的切口

### 产品

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)2311 ( SR高分子橡胶 )

### 基材

橡胶

### 施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)施工技术指导SHM-1进行施工。

### 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>)使用效果

在2004年工厂关闭前，输送带运作良好。

### 照片

1. 大型的沙输送带
2. 600毫米的切口



1.



2.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)