

实际应用技巧

Volume CN-4 - No. 173

Ref: EN Vol. XX No. 16

贝尔佐纳(Belzona[®])1391保护新的管道

客户

英国柴郡的化工厂

施工时间

2003年8月

工况条件

新的涤气罐管道

问题

系统中的潮气产生碳酸导致管道腐蚀

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])1391 (陶瓷高温金属)

基材

碳钢

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导VPF-2进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

没有选择传统的铸铁施工而是选择在新的碳钢管道上敷涂贝尔佐纳(Belzona[®])1391作为具备成本效益的长期解决方案。施工仍然保持良好。

照片

1. 问题
2. 贝尔佐纳(Belzona[®])1391施工中
3. 施工完成
4. 高质量的完工清晰可见



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>