

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 修复法兰西斯 (Francis) 涡轮机导叶

### 客户

捷克共和国的水力发电厂

### 施工时间

2003年9月

### 工况条件

法兰西斯(Francis)涡轮机导叶

### 问题

水中的碎片冲击，加上侵蚀和腐蚀，让这个涡轮机难以进行修复并需要更换。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1111 ( 超级金属 )

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1341 ( 超滑金属 )

### 基材

钢铁

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导CEP-8和CEP-10进行修复。

### 贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

大修后，客户可看到导叶和转轮增加了10- 15%的效率。施工一年后进行检测，只发现由水中大型物体所造成的轻微损害。

### 照片

- 损坏的导叶片
- 已进行喷砂的叶片
- 已使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1111重建的叶片
- 已使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1341的叶片



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>