

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 给法兰西斯 (Francis) 涡轮机重生的机会

### 客户

捷克共和国的水力发电厂

### 施工时间

2004年9月

### 工况条件

法兰西斯(Francis)涡轮机转轮

### 问题

转轮的工作表面遭受侵蚀的影响使涡轮损失效率。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1111 ( 超级金属 )

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1341 ( 超滑金属 )

### 基材

钢铁

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导CEP-8和CEP-10进行修复。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

贝尔佐纳(Belzona®)被选为防止涡轮受到冲蚀和腐蚀，并提高水轮机效率的涂料。

### 照片

1. 涡轮机转轮
2. 已完成施工
3. 已涂抹贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1341



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)