

贝尔佐纳 (Belzona®) 重建和保护灯泡式水轮机体

客户

法国德龙区的水力发电厂

施工时间

2001年3月

工况条件

灯泡式水轮机

问题

不锈钢和钢之间发生了严重的电偶腐蚀导致水渗入。

产品

贝尔佐纳 (Belzona®) 1111 (超级金属)

贝尔佐纳 (Belzona®) 1341 (超滑金属)

基材

钢和不锈钢

施工程序


此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导CEP-8和CEP-10进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

这项施工最大的好处是可以快速在现场进行修复，同时无须加热施工。贝尔佐纳(Belzona®)的施工意味着工厂可以在最短时间恢复运作。五年后的检查，发现涡轮仍保持最佳状态。电偶腐蚀的问题已经完全解决。

照片

- 施工实况
- 发生的问题
- 解决方法



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn