

使用贝尔佐纳 (Belzona®) 修复大型 液压油缸

客户
马其顿的钢板热轧工厂

施工时间
2005年10月

工况条件
大型液压油缸

问题
使用多年大型立式的凿磨损到油缸

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 1221 (超级E金属)

基材
钢铁

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导MPT-3进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

贝尔佐纳 (Belzona®) 是修复这样的液压油缸的唯一方法, 如果没有贝尔佐纳 (Belzona®) 的修复就必须更换液压油缸。这个修复只用了400欧元, 但更换新的液压油缸最大的损失是停机4周。

照片

1. 表面处理
2. 可以进行贝尔佐纳 (Belzona®) 的施工
3. 修复完成



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

