

## 使用贝尔佐纳 (Belzona®) 密封排灰阀

**客户**  
马其顿Usje的水泥厂

**施工时间**  
2003年12月

**工况条件**  
水泥厂的排灰阀

**问题**  
钢闸和阀套之间的不良密封，在密封区有一个2-3毫米的缺口。

**产品**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 2111 (D&A Hi-Build高分子橡胶)

**基材**  
钢铁

**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导GSS-5进行修复。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
虽然排灰阀是新的，但因为密封欠佳使得灰被排出并污染环境。客户很满意这项升级施工的结果，避免了更换阀门的需要。随后6个排灰阀都使用了同样的方式进行升级施工。

**照片**  
1. 排灰阀  
2. 正在修复排灰阀



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

