

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 重建造纸机传动轴承表面

### 客户

加拿大英属哥伦比亚的纸浆和造纸厂

### 施工时间

2001年

### 工况条件

安装在纸机传动轴承

### 问题

安装在造纸机传动轴承磨损，造成齿轮间隙问题。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1321 ( 陶瓷S金属 )

### 基材

钢铁

### 施工程序


此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导MPT-7进行修复。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

在这些设施上进行此类型的修复程序，已有长期和成功的历史，并没有任何失败的施工。这项施工因为不需要拆卸轴承座，可以节省大量的停机时间。

### 照片

- 研磨轴承以形成一个粗糙的表面并使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 9111除油。
- 在注入贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1321 ( 陶瓷S金属 ) 之前，小心把模具定位。
- 拆除模具便是一个已成形新的轴承表面



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>