

## 贝尔佐纳(Belzona®)修复知名大学的屋顶

**客户**  
英国某大学图书馆

**施工时间**  
2010年夏天

**工况条件**  
矿物质感的屋顶和排水沟的状况不佳，馆内不同区域有泄漏，并直接漏到储藏许多历史书籍、而且是学生日常阅览的地方。

**问题**  
当修复这个屋顶时，需要有严格的要求。施工需在学生正常利用图书馆的情况下进行。

**产品**  
贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜)

**基材**  
有碎屑的矿物毡

**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-1, 6 和 8进行。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
此大学曾经使用过竞争对手含有溶剂的产品,但是学生抱怨有气味和身体不适的问题。在不中断图书馆阅览室正常使用的情况下，进行了贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜)全面增强系统的施工。

- 照片**
1. 应用前损坏的排水沟
  2. 涂上贝尔佐纳(Belzona®)3111的排水沟
  3. 屋顶的渗漏区
  4. 涂上贝尔佐纳(Belzona®)3111的屋顶



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>