

## 贝尔佐纳(Belzona®)为剥落的门楣作颜色相配的修复

**客户**  
英国的地方教育部门

**施工时间**  
2009年9月

**工况条件**  
混凝土门楣

**问题**  
钢筋锈蚀造成混凝土剥落

**产品**  
贝尔佐纳(Belzona®)4141(乳浆建造)

**基材**  
混凝土

**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导WPA-4进行。用氧化铁颜料将贝尔佐纳(Belzona®)4141调色以匹配现有的混凝土颜色。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
修复快速地进行,不需要脚手架或永久挡板。色彩搭配的维修同时也确保了完工效果的美观。

### 照片

1. 剥落的混凝土。
2. 施工进行中,使用镘刀修整出整齐的边角。
3. 施工完成。
4. 施工完成。注意极佳的色彩匹配效果。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

