

贝尔佐纳(Belzona®)修复学校行人道

客户
英国的市政小学

施工时间
2002年

工况条件
悬臂式行人道上沥青覆盖的混凝土

问题
经常施盐导致沥青下面混凝土恶化。在去除沥青的时候，发现了一个重大的结构性问题。市政局的结构工程师批准进行维修。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)4131(乳浆抹面) 贝尔佐纳(Belzona®)4141(乳浆建造) 贝尔佐纳(Belzona®)5151(厚浆型涂层) 贝尔佐纳(Belzona®)5231(SG材料)

基材
混凝土

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1进行。

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果
另一种方法：将它敲下来，替换成钢制平台以加强整个建筑。优点：施工在暑假期间完成，地方当局很高兴，因为成本节省了大概两万英镑。近期(2011年)的检查显示应用仍然状态良好。

- 照片**
1. 喷砂后发现严重的损伤。
 2. 贝尔佐纳(Belzona®)4131应用完成。
 3. 贝尔佐纳(Belzona®)5231应用到整个人行道。
 4. 应用9年后情形。



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳(Belzona®)实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量管理认证体系要求生产

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

