

贝尔佐纳(Belzona®)修复和密封铁制排水沟

客户
英国兰开夏郡的物流工厂

施工时间
2007年4月

工况条件
传统的铸铁排水沟宽0.5米，长64米。

问题
铸铁随着时间而生锈，连接缝的失效导致水进入建筑的内部结构。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜) 贝尔佐纳(Belzona®)3921(GSC底胶) 贝尔佐纳(Belzona®)9311(增强带)

基材
铸铁

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-9进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
贝尔佐纳(Belzona®)的成本只是另一个方法，即更新铸铁排水沟成本的一小部分。

- 照片**
1. 受阻塞和腐蚀的排水沟
 2. 排水沟的水已排空，施工准备就绪
 3. 贝尔佐纳(Belzona®)完全增强的弹性膜系统
 4. 施工完成



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

