

## 贝尔佐纳(Belzona®)密封医院的伸缩缝

### 客户

美国密苏里州的一家医院

### 施工时间

2007年

### 工况条件

医院走廊里的伸缩缝需要维修

### 问题

医院的伸缩缝已带来绊倒的隐患。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona®)4111(乳浆石英) 贝尔佐纳(Belzona®)2221(MP 流体高分子橡胶)

### 基材

混凝土

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-5和FPA-6 进行。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

伸缩缝给病人带来绊倒的危险。医院需要一个针对伸缩缝的可快速固化且可靠的修复方案。

### 照片

1. 移除护板的连接缝
2. 应用贝尔佐纳(Belzona®)4111
3. 应用贝尔佐纳(Belzona®)2221
4. 施工完成



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

