

贝尔佐纳(Belzona®)的机会之窗

客户

英国圣海伦斯的房委会

施工时间

2005年5月

工况条件

混凝土门楣

问题

混凝土门楣已剥落且露出下方的钢筋。房委会安装新的窗户，并希望维修迅速且有效地进行。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)4141(乳浆建造)

基材

混凝土

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导WPA-4进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

之所以选用贝尔佐纳(Belzona®)解决方案是因为它是最好的方法，效果非常快，简单的维修可以即刻完成，而且不需要将成型器留在原地。贝尔佐纳(Belzona®)保护和避免继续剥落的能力也是客户的首要考虑。使用传统砂/水泥砂浆的方法不被好看，因为其性能不佳，而且需要更长的时间才能完成。这个项目在短短三天之内即完成20个约2米的门楣施工。

照片

1. 受损的门楣
2. 清理和准备的部分
3. 应用贝尔佐纳(Belzona®)4141
4. 门楣修复完成



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>