

贝尔佐纳 (Belzona®) 3111经过验证的性能

客户
英国的化学工厂

施工时间
1986年和1988年

工况条件
办公室到工作室的屋顶。

问题
严重渗水，特别是通过接缝、缝隙、玻璃窗和排水槽渗水。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜)

基材
石棉和沥青

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-1,RPA-3和RPA-6进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
因为先前竞争产品的表现不佳，最后贝尔佐纳 (Belzona®) 被选定用来进行修复。贝尔佐纳 (Belzona®) 系统达到了预期的期望值；而且在1997年检查时，仍处于良好的状况。

- 照片**
1. 正在厂房屋顶进行的施工
 2. 在办公室屋顶的水平区域施工
 3. 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

