

贝尔佐纳 (Belzona®) 简易密封筒仓

客户
英国防火系统制造商

施工时间
2008年4月

工况条件
两个高17米，直径6米用来储存石灰的筒仓

问题
腐蚀和机械损坏造成螺栓接头松动，致使雨水冲刷接头，造成筒仓内储存的石灰受到污染。

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 3111(弹性膜)

基材
钢

施工程序
此应用程序按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-1进行。在磨砂后的基底使用贝尔佐纳 (Belzona®) 3921 (GSC底胶)，涂上两层贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜)完成应用。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
贝尔佐纳 (Belzona®) 的修复已被证明是100%成功的，且其成本只是更换新筒仓 (13万英镑) 的一小部分。

- 照片**
1. 为筒仓搭上脚手架，准备开始工作
 2. 问题区域的初步应用
 3. 充分保护筒仓顶
 4. 施工完成



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

