

贝尔佐纳 (Belzona®) 为屋顶提供长期保护

客户
英国的软件经销商

施工时间
1990年和2005年6月

工况条件
有大型排水沟的钢制波纹屋顶。屋顶上设有若干管道贯穿件，通风管道和采光天窗。1990年，当地的授权承包商对这个屋顶进行了施工保护。

问题
原来的屋顶是使用贝尔佐纳 (Belzona®) 3111作保护，但可惜新建的部分由于鸟粪和塑料覆盖的钢材受到化学侵害而造成泄漏。在新建的部分可看到腐蚀的发生，但在涂抹贝尔佐纳 (Belzona®) 3111的范围都没有这个问题。原始的翻新工程为屋顶提供了15年的服务年限。

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 3111(弹性膜)

基材
已涂抹塑料涂层的波纹钢板

施工程序
按照贝尔佐纳 (Belzona®) 施工技术指导RPA-1和RPA-6进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
在2010年，就是施工的五年后进行检查，显示施工的范围仍然保持良好的状态，经过40年中最严酷的冬天之后仍是零泄漏。

- 照片**
1. 在1990年的初始情况
 2. 受到鸟破坏的屋顶
 3. 在2010年重访施工地点
 4. 在2010年重访施工地点



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

