

贝尔佐纳 (Belzona®) 抢救泵壳

客户
南非伊丽莎白港的造纸厂

施工时间
2009年

工况条件
纸浆处理泵

问题
严重腐蚀的泵壳不能在这种恶劣的条件下运作

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 1321(陶瓷 S金属)

基材
铸铁


施工程序
按照贝尔佐纳 (Belzona®) 施工技术指导CEP-5进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果
在以前这个泵壳是要报废的，而更换的成本是20000南非兰特。而贝尔佐纳 (Belzona®) 的维修成本只是4000兰特，客户从而节省了16000兰特，并额外获得了多年的保护。


- 照片**
1. 修复前已腐蚀的泵壳
 2. 使用贝尔佐纳 (Belzona®) 1321涂抹泵壳
 3. 已翻新的泵壳准备重新投入使用



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

