

## 贝尔佐纳 (Belzona®) 为食物制备区的地板升级

**客户**  
英国的一间学校

**施工时间**  
2010年10月

**工况条件**  
食物制备区的地板

**问题**  
地板很滑，引发健康和安全隐患。另外，在排水沟周围的混凝土也受到破坏。



**产品**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 5231(SG材料)

**基材**  
混凝土

**施工程序**  
按照贝尔佐纳 (Belzona®) 施工技术指导FPA-3进行施工。在使用滚轴涂抹两层贝尔佐纳 (Belzona®) 5231系统之前，要除掉磨损的混凝土和现有涂层。

**贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果**  
学校选择了贝尔佐纳 (Belzona®) 的方案来解决地板问题，他们想要一个无缝、耐用和持久的涂层。他们只有四天时间去完成整个修复，而贝尔佐纳 (Belzona®) 是唯一一家能达到这个要求的公司。

- 照片**
1. 地板问题区
  2. 地板问题区
  3. 地板施工完成
  4. 地板施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>