

## 贝尔佐纳(Belzona®)为全新的污泥混合机延长了使用寿命

**客户**  
意大利某污水处理设备制造商

**施工时间**  
2003年8月

**工况条件**  
污泥饼(干污泥)混合机

**问题**  
大量的侵蚀对外壳造成了严重的破坏。因此,设备制造商给顾客的标准混合机升级为使用贝尔佐纳(Belzona®)的防腐内衬。

**产品**  
贝尔佐纳(Belzona®)2121 (D&A Hi-Built高分子橡胶系统)

**基材**  
钢铁


**施工程序**  
此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导TCC-3进行。

**贝尔佐纳(Belzona®)使用效果**  
将新设备采用贝尔佐纳(Belzona®)内衬的决定是建立在相似情况下使用贝尔佐纳(Belzona®)将磨损的混合机进行修复并重建内衬的成功经验基础之上的。

- 照片**
1. 将混合机进行喷砂处理,为施工做准备。
  2. 进行中的贝尔佐纳(Belzona®)2121 (D&A Hi-Built高分子橡胶系统)施工。
  3. 施工完成。



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳(Belzona®)实际应用技巧案例,请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量管理认证体系要求生产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

