

## 贝尔佐纳(Belzona®)修复屋顶排气管道

**客户**  
美国密苏里州的宠物食品制造商

**施工时间**  
2007年4月

**工况条件**  
屋顶排气管道

**问题**  
接缝处有裂缝，令难闻的气体泄漏到邻近的环境，引起很多投诉。

**产品**  
贝尔佐纳(Belzona®)2211(MP Hi-Build高分子橡胶)

**基材**  
镀锌金属


**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导VPF-11a 进行。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
根据多年的成功维修经验，使客户有信心使用贝尔佐纳(Belzona®)进行维修，其中有一些维修是非常困难的。

- 照片**
1. 第一个管接头
  2. 第一个连接缝修复的特写
  3. 第二个连接缝修复



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

