

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 克服铅盗窃的问题

### 客户

英国当地的学校

### 施工时间

2008年

### 工况条件

当地学校的屋顶窗檐

### 问题

这所学校最近遭受屋顶的铅盗窃，由于受害非常严重，如果问题不解决，会造成结构上的缺陷并导致潜在高成本的维修。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 3111 ( 弹性膜 )

### 基材

毡和石板

### 施工程序

此施工是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-2所指示进行修复。先将屋顶用毡覆盖，然后使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 3111系统进行密封。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

此施工在一周内完成。在2010年重访学校时，学校并没有遇到任何进一步的问题。这个修复仍然保持良好的状态。

### 照片

- 施工前的窗口
- 屋顶的全视图
- 完成施工
- 完成施工



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)