

贝尔佐纳(Belzona®)阻止了窗户漏水

客户

美国密苏里州圣查尔斯社区学院

施工时间

2005年8月

工况条件

窗户持续漏水问题已经存在很多年了。很多人尝试过修复但均未取得成功。

问题

窗户的底部无法完全合上，导致风夹带水气进入，并侵入到入口处的屋檐，在天花板的瓷砖上留下水渍。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)3111 (弹性膜)

基材

混凝土和钢铁

施工程序



此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-3 进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

现任的设备总监早在20年前就已经使用过贝尔佐纳(Belzona®)3111 (弹性膜) 修复烟囱周围的漏水问题，该区域至今仍未出现任何漏水。所以，此客户对贝尔佐纳(Belzona®)的解决方案有足够的信心。

照片

1. 入口处屋檐上面窗口的全貌。
2. 封堵漏缝并开始修复。
3. 修复完成。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

