

## 贝尔佐纳(Belzona®)修复学院的台阶

### 客户

英国东米德兰的学院

### 施工时间

2011年8月

### 工况条件

公立学院的台阶受损

### 问题

由于较大的通行量以及风化的影响，导致此学院的台阶出现破损。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona®)4131 (乳浆造面)

贝尔佐纳(Belzona®)4411 (花岗胶)

### 基材

混凝土

### 施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1和FPA-8进行施工。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

为了使修复能够快速、保持长久并具备成本效益，贝尔佐纳(Belzona®)的产品被采用。具备很好的粘附力并可以在现有的混凝土上增建，这种性能意味着无需完全拆除或重建这些台阶。将贝尔佐纳(Belzona®)4411敷涂在台阶边缘以提供安全防滑系统。同时为了符合残疾人区别待遇法令有关保护视力障碍人士的要求，此施工还确保了鲜明的对比颜色。

### 照片

- 受损台阶的全貌
- 使用贝尔佐纳(Belzona®)4131的第一步施工
- 施工正在进行
- 施工完成



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)