

贝尔佐纳(Belzona®)紧急修复学校的管道

客户
英国伍斯特市

施工时间
2011年11月

工况条件
学校锅炉房的水管

问题
主要水管的漆下出现两个小针孔，水泄漏到地面造成大面积湿滑的区域。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)1291(ES-金属)
贝尔佐纳(Belzona®)1221(超级E金属)

基材
钢管

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导 VPF-11进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
学校主要自来水管只能关闭很短的时间，因为它为厨房和厕所供水提供，需要快速维修。在没有中断学校服务或影响学生的状况下，维修最后在一个小时之内完成。

- 照片**
1. 表面准备
 2. 使用贝尔佐纳(Belzona®)1291封堵泄漏处
 3. 固化期间使用橡胶带将贝尔佐纳(Belzona®)1291固定
 4. 应用贝尔佐纳(Belzona®)1221和贝尔佐纳(Belzona®)9341 (增强带) 敷涂在贝尔佐纳(Belzona®)1291上完成修复



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>