

贝尔佐纳(Belzona[®])重建并保护叶片

客户
埃及的水厂

施工时间
2003年2月

工况条件
2个水泵的叶轮

问题
叶轮的叶片受到严重的气蚀损坏

产品
贝尔佐纳(Belzona[®])1311 (陶瓷R金属)
贝尔佐纳(Belzona[®])1321 (陶瓷S金属)

基材
铸铁


施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona[®]) 施工技术指导CEP-1和CEP-3 进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

贝尔佐纳(Belzona[®])重建了气蚀的叶片，节省了更换叶轮的费用。使用贝尔佐纳(Belzona[®])1321敷涂叶片可以提供耐气蚀保护。此施工还用于其它的叶轮，这些叶轮仍然正常运行。

照片

1. 叶轮上受到气蚀损害的叶片
2. 准备重建受损的边缘
3. 重建叶片
4. 重建后并进行敷涂的叶片



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn