

贝尔佐纳(Belzona®)改善罐场地面

客户

美国欧法伦AFB宠物食品添加剂生产商

施工时间

2006年4月

工况条件

存储罐周边的地面区域

问题

表层薄水泥出现风化分层，引起细菌滋生和表层破裂。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)4131 (乳浆抹面)

基材

混凝土

施工程序


此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1 进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

凭借长期成功应用的历史，贝尔佐纳(Belzona®)使客户坚信这是唯一的实际解决方案。

照片

1. 原有的混凝土
2. 开始进行修复施工
3. 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

