

## 贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)为高温硫磺中的设备提供长久保护

**客户**  
英国炼油厂

**施工时间**  
1997年

**工况条件**  
内部设备出现硫磺点蚀

**问题**  
硫在118-128°C的高温条件下造成高度腐蚀

**产品**  
贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1591 ( 陶瓷XHT )

**基材**  
碳钢

**施工程序**  
按照贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)施工技术指导VPF-2进行施工。

### 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>)使用效果

最初的施工视作测试。此修复在四年后仍然保持良好，这令客户非常吃惊并且满意。在此施工之后，盖、管道、视窗、人行巷道、线圈腿及泵的外部都敷涂了保护涂层。

### 照片

- 准备进行施工的钢管
- 涂刷贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1591
- 钢管涂刷完毕



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)