

贝尔佐纳(Belzona®)修复穿孔的密封阀外壳

客户
马其顿共和国的化工厂

施工时间
2001年5月

工况条件
密封阀外壳

问题
气蚀导致密封阀外壳穿孔


产品
贝尔佐纳(Belzona®)1311 (陶瓷R金属)
贝尔佐纳(Belzona®)1341 (超滑金属)

基材
灰色铸铁

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导VPF-8进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
此工厂在库房内没有备用阀，而新的替代品需要几个星期才可交货。
贝尔佐纳(Belzona®)在两天内解决了问题。

- 照片**
1. 穿孔的密封阀外壳
 2. 使用金属板加强外部
 3. 重建外壳
 4. 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

