

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 重建净化池的运行轨道

### 客户

瑞士的污水处理场

### 施工时间

2003年

### 工况条件

净化池的运行轨道

### 问题

轮子对混凝土造成2-10毫米的磨损，引致运行不顺畅。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111 ( 乳浆石英 )

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4911 ( 乳浆TX底胶 )

### 基材

混凝土

### 施工程序


轨道的重建是使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111 ( 乳浆石英 ) 并按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-1进行修复。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

由于贝尔佐纳 ( Belzona® ) 经销商所提供的技术和施工配套，客户选择了贝尔佐纳 ( Belzona® ) 而不选用其他竞争系统。

### 照片

1. 净化池的运行轨道
2. 使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4911为表面进行调节
3. 使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111进行重建
4. 完成施工的轨道



若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>