

与贝尔佐纳(Belzona[®])同舟共济

客户

石油钻井公司

施工时间

2001年3月

工况条件

急救快艇的舷侧突出部分（安全气囊或漂浮装置）

问题

由于与其他物体如船、漂流物等的撞击导致其受损。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])2311 (SR高分子橡胶)

基材

橡胶

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导SOS-12进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

使用贝尔佐纳(Belzona[®])的每项修复施工均为客户节省了购买新舷侧突出部分的400美元的费用。另外一个好处是，这些修复可以在海上进行，这使得救生快艇随时处于可服务状态。此方法一直被用到快艇被停止使用为止。

照片

- 表面处理
- 标示区域，可以进行贝尔佐纳(Belzona[®])的施工
- 修复完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn