

贝尔佐纳 (Belzona®) 让Ikarus巴士继续走动

客户

匈牙利巴士维修车间

施工时间

从2005年开始

工况条件

Ikarus是匈牙利一种传统的巴士，销往东欧，亚洲和北非的国家。

问题

轴承座和轴承其他部分出现一般磨损

产品

贝尔佐纳 (Belzona®) 1111 (超级金属)

基材

钢

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导MPT-6进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

这种修复只需要不到1公斤的贝尔佐纳 (Belzona®) 1111 (超级金属) 就可以完成，无需更换昂贵的新部件。其他的修复方法如焊接或火焰喷涂也不行，因为热震损伤伤害。

照片

1. Ikarus 巴士
2. 轴类零件
3. 施用贝尔佐纳 (Belzona®) 1111 (超级金属)
4. 加工后的轴类零件



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn