

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 保护冷却机组

### 客户

埃及的五星级酒店

### 施工时间

2005年4月

### 工况条件

酒店空调装置的冷却机组

### 问题

腐蚀的管板和水箱

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1341 ( 超滑金属 )

### 基材

钢

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导HEX-3进行修复。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

提供了长期的保护和最小的停机时间。按酒店管理层的要求，在做表面处理和施工的时候没有影响到酒店的经营。

### 照片

1. 腐蚀的水箱
2. 表面处理
3. 管板完成施工
4. 水箱完成施工



若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)