

## 贝尔佐纳 (Belzona®) 完成烟囱的全面翻新

**客户**  
英国的地方政府

**施工时间**  
2008年7月

**工况条件**  
在北威尔士28米高的烟囱由于其持续恶化，在过去的日子进行了各种临时的修复，现在需要长期的解决方案。

**问题**  
由于水分渗入，烟囱有几个地方的混凝土剥落。


**产品**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 4141 (乳浆建造)  
贝尔佐纳 (Belzona®) 5151 (Hi-build涂层)  
贝尔佐纳 (Belzona®) 5811 (浸泡等级)

**基材**  
混凝土

**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导WPA-1和4进行修复。受损地方使用贝尔佐纳 (Belzona®) 4141进行修复，接着使用贝尔佐纳 (Belzona®) 5151完全涂抹烟囱。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 产品可提供长期的修复和保护。贝尔佐纳 (Belzona®) 4141特别适用于修复损坏的转面混凝土，而贝尔佐纳 (Belzona®) 5151可提供微孔自净耐候保护。最后在顶部使用贝尔佐纳 (Belzona®) 5811以抵抗酸性气体。

- 照片**
1. 搭建支架方便到达烟囱进行施工
  2. 一些需要修复的裂缝
  3. 烟囱修复后的近景
  4. 施工完成后的全景



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国 · 美国 · 加拿大 · 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

